

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 'LIC. DOUGLAS AROLD GARCIA RECINOS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palo Gordo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0242-43	FECHA:	27/12/2024



Foto 1: Instalación de filtro de agua Osmosis



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por Metal



Foto 3: Sustitución de Lamina, por lamina troquelada calibre 26



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustitución de Lamina, por lamina troquelada calibre 26



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte y sustitución de lamina acanalada, por lamina troquelada calibre 26,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

