

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

Ministerio de Educación
 Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CONCEPCIÓN IXTACAPA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN IXTACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0249-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 para 4 aulas del módulo 3 y cocina.



Foto 2: sustitución de piso para corredor y 5 aulas del modulo 1




Foto 3: Sustitución de balcones de metal de 3 aulas del modulo 1 total 19 balcones



Foto 4: Sustitución de piso antideslizante para la cocina Modulo 1.



Foto 5: Fabricación e Instalación de Puertas para gabinetes de cocina.




Foto 6: Sustitución de azulejo en mesa de concreto de cocina módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
