



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0255-43	FECHA:	20/11/2024



cambio de estructura metálica de los dos salones educativos



mantenimiento de los servicios sanitarios



sustitución de azulejo y red de drenaje



elaboración de puertas de metal



elevación de muro perimetral



cambio de techo del salon educativo número dos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

