

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Antonio Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Trinidad Aldea Nahualate II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0862-43	FECHA:	9/09/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina troquelada cal,26



FOTO 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Sustitución de ventana PVC



Foto 4: Aplicación de Pintura




Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Mejoramiento de Pared y suministro de balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria rosenda calvo calderon

Firma y sello del Presidente de la OPF

B. J. M. L.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

