

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA TRINIDAD, ALDEA HANUALATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0862-43	FECHA:	18/11/2024




Foto 1: Sustitución de laminas troqueladas



Foto 2: ventanas



Foto 3: Sustitución de piso




Foto 4: Pintura de muros exterior e interior



Foto 5: Instalación de filtro



Foto 6: Cambio de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Rosenda Calvo Calel

Firma y sello del Presidente de la OPF



Bm [Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA TRINIDAD, ALDEA HANUALATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0862-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Cambio de techo

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Rosenda Calvo Cal

Firma y sello del Presidente de la OPF



B. Inte

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

