

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA TRINIDAD, ALDEA HANUALATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0862-43	FECHA:	2/11/2024



Foto 1: Sustrucción de piso cerámico



Foto 2: Sustrucción de lamina toquelada



Foto 3: cambio de puertas



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Pintura exterior e interior



Foto 6: Canales



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Rosenda Calvo Cal

Firma y sello del Presidente de la OPF



B. [Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA TRINIDAD, ALDEA HANUALATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0862-43	FECHA:	2/11/2024



Foto 1: Filtro para agua

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6: Canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Rosenda Calvo Cal

Firma y sello del Presidente de la OPF



Brenda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

