

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Antonio Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor El Desierto, Aldea Concepción Ixtacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-1709-43	FECHA:	10/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar croquis y fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Antonio Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor El Desierto, Aldea Concepción Ixtacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-1709-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 7. Mantenimiento de estructura (lijado, aplicación de pintura, Sujeciones) en croquis 7



Foto 8. Sustitución de Piso ceramico. En croquis 8



Foto 9. Pintura en muros exteriores e interiores. Ver croquis 9
Mantenimiento a estructura (lijado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 10. Sustitución de Inodoro ver croquis 10. Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras. Ver 10.5



Foto 11. Reparación de pared de Block. Ver croquis 11



Foto 12. Mantenimiento de Estufa Rural. Ver croquis 12. Reparación de chimenea, Ver croquis 12. Sustitución de muebles de cocina. Ver croquis 13.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---