

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Antonio Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor el desierto, Aldea Concepción Ixtacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-1709-43	FECHA:	20/12/2024




Foto 1 Desmantelación de lámina Croquis 1



Foto 2. Desmantelación de lámina en cocina. Croquis 2



Foto 3. Desmantelación de lámina de sanitarios. Croquis 3



Foto 4 Desmantelación de láminas en aulas. Croquis 4



Foto 5. Sustitución de Lámina por lámina troquelada calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 6. Suministro de piso Cerámico en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LABOR EL DESIERTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR EL DESIERTO, ALDEA CONCEPCIÓN IXTACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-1709-43	FECHA:	




Foto1: ampliación de aula



Foto 2: Reparación de Grieta en pared



Foto 3: Reparación de Sanitarios



Foto 4: Tubería para drenaje de aguas negras en sanitarios



Foto 5: levantamiento de tres hiladas de block en dos aulas




Foto 6: Repello de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Muñoz

