

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TONQUIN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-1864-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal 0.60 X 1.00 mts



Foto 4: Instalacion de ventanas de aluminio, tipo persiana con vidrio nevado 0.60 x 1.00 mts



Foto 5: Instalación de puertas de metal 1.00 x 2.00 mts



Foto 6: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos.
Elaboración de cuneta de block y concreto 19 ML.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA, MIXTA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

