

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ     | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TONQUIN I           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-10-1864-42     | FECHA:                         | 5/11/2024                 |



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal 0.60 X 1.00 mts



Foto 4: Instalacion de ventanas de aluminio, tipo persiana con vidrio nevado 0.60 x 1.00 mts



Foto 5: Instalación de puertas de metal 1.00 x 2.00 mts



Foto 6: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos.  
Elaboración de cuneta de block y concreto 19 ML.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

