

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA COLONIA SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2019-43	FECHA:	09/09/2024



Foto 1: Ampliación y Mejoramiento de Cocina



Foto 2: Instalación de Piso ceramico antideslizante



Foto 3: Instalación de azulejo en muebles de Cocina.



Foto 4: Sustitución de Puerta con chapa yale-



Foto 5: Mejoramiento de Pare e Instación de Balcones.




Foto 6: Sustitución de Estructura de Soporte de madera, por metal y sustitución de lamina, por lamina troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

