

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA COLONIA SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2019-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 13: trabajos de socavamiento



Foto 14: Sustitucion de balcones de madera con sedazo por balcones de metal con malla mini.



Foto 15: Sustitucion de techo por lamina troquelada calibre 26.



Foto 16: Sustitucion de estructura de techo de madera por costaneras de metal.



Foto 17: Mejoramiento en tubería de mingitorio y lavamanos para niños.




Foto 18: Sustitucion de azulejo en paredes de sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

