

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA COLONIA SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2019-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 19: Sustitución de ventanas con marco de madera y sedazo, por marcos de metal con malla mino en 3 aulas.



Foto 20: Mejoramiento en lavamanos en sanitarios y azulejo.



Foto 21: Sustitución y mejoramiento en mueble de cocina de concreto con azulejo.




Foto 22: Mejoramiento de estufa rural con ornillas de acero, azador y salida de humo.



Foto 23: Mejoramiento de cunetas para aguas pluviales,




Foto 24: Sustitución de 3 sanitarios en el área de sanitarios y colocación de azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

