

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN IXTACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2031-42	FECHA:	14/10/2024



FOTO 1: Sustrucción y mantenimiento a estructura de sostenimiento de techo



Foto 2: Sustrucción puerta grande aula formal



Foto 3: Sustrucción de puerta aula pequeña informal



Foto 4: Sustrucción de puerta de baño



Foto 5: Sustrucción de puerta de aula informal lado izquierdo



Foto 6: mantenimiento de la puerta principal al entrar al Centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO, SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN IXTACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2031-42	FECHA:	14/10/2024



Foto 7: Sustitución de tomacorrientes y apagadores



Foto 8: Sustitución de focos ahorradores para todo el Centro Educativo



Foto 9: Sustitución de pila de cemento de un lavadero



Foto 10: pintura en muros exteriores



Foto 11: Instalación de estructura de metal e instalación de lámina y polietileno



Foto 12: Losa de patio (plancha de concreto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para completar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

