

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN IXTACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2031-42	FECHA:	14/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina y mantenimiento a estructura de sostenimiento de techo



Foto 2: Sustitución puerta aula grande formal



Foto 3: Sustitución de puerta aula pequeña informal



Foto 4: Sustitución de puerta de baño



Foto 5: Sustitución puerta de aula informal lado izquierdo



Foto 6: Mantenimiento de puerta principal al entrar al centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN IXTACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2031-42	FECHA:	14/10/2024




Foto 7: Sustitución de toma corrientes y apagadores



Foto 8 : Sustitucion de focos ahorradores para todo el centro educativo



Foto 9: Sustitución de pila de un lavadero




Foto 10: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: instalación de estructura de metal e instalación de lamina y polleton



Foto 12: Losa de patio (plancha de concreto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público