



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIÓ

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-0274-42	FECHA:	30/07/2024



Cambio de lamina en cocina



Sustitución de Estufa Rural, pintura en exteriores e interiores, repello y cernido en cocina.



Sustitucion de estructura de soporte



Mantenimiento a Estufa Rural




Sustitución de Inodoro



Impermeabilización de Loza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maydalen Girón Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



Manuel...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

