



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA LUCIA SECTOR PAMAXAN III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0010-43	FECHA:	12/03/2024



Sustitución de área de cocina



Sustitución de área de cocina



Sustitución de área de cocina



Sustitución de área de cocina



Sustitución de área de cocina



Sustitución de área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

