

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM CANTON SAN BARTOLO MIXPILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN BARTOLO MIXPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0289-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: sustitucion de lámina, por lamina troquelada calibre 26



Foto 1 : Sustitución de puerta de metal en cocina.



Foto 3: Sustitución de ventana de metal en la cocina



Foto 4: Sustitucion y ampliacion de lamina a lamina troquelada calibre 26 y su estructura metalica en el corredor y graderío de la cancha.




foto 5: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal en la cocina



Foto 6: Instalacion de electromaya en la cancha polideportiva para proteger las aulas prefabricadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---