



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2643-43	FECHA:	12/03/2024




Instalación de balcón en ventana



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Pintura en muros interiores y exteriores



Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Pulido de piso de granito



Sustitución de sistema eléctrico iluminación y fuerza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Yosana Candekaria Mendoza Lora

Firma y sello del Presidente de la OPF



El director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

G U B I E R N O

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-2643-43	FECHA:	12/03/2024



Sustitución de malla galvanizada por muro de block



Sustitución de malla galvanizada por muro de block



Sustitución de malla galvanizada por muro de block



Sustitución de malla galvanizada por muro de block



Sustitución de malla galvanizada por muro de block



Sustitución de portón de estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del representante a OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público