

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1;
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0009-46	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Se esta modificando los espacios



Foto 2: Se subio el mojite para el cambio de agus



Foto 3: Se insertaron tubos de metal para la separacion



Foto 4: se resanaron paredes.




Foto 5: se cambio piso ceramico



Foto 6: Se cambio el sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizarlas de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---