

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ADELA DEL AGUILA S	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. CALLE, CALLE AL CEMENTERIO GENERAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0332-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 2: LEVANADO DE TECHO




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUTUCION DE PVC POR CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo