

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ADELA DEL AGUILA S	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. CALLE, CALLE AL CEMENTERIO GENERAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0332-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 2: LEVANADO DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PVC POR CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público