

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ADELA DEL AGUILA S	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. CALLE, CALLE AL CEMENTERIO GENERAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0332-42	FECHA:	17/12/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 2: LEVANADO DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUTUCION DE PVC POR CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Representante de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

