

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL TESORO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1014-2234-42	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico.



Foto 4: Sustrucción de ventana de madera por balcon de metal.




Foto 5: Sustrucción de puerta de metal.




Foto 6: Sustrucción de ventana de vidrio por balcon de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público