

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL TESORO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1014-2234-42	FECHA:	29/12/2024



Foto1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.




Foto 4: Sustitución de ventana de madera por balcon de metal.





Foto 5: Sustitución de puerta de metal.



Foto 6: Sustitución de ventana de vidrio por balcon de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---