



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ | MUNICIPIO:                     | SANTA BARBARA       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LABORES CHIPO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-15-0367-43 | FECHA:                         | 2/12/2024           |



FOTO 1: CAMBIO DE LAMINA



FOTO 2: CAMBIO DE LAMINA



FOTO 3: CAMBIO DE LAMINA



FOTO 4: LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS



FOTO 5: LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS



FOTO 6: LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

