

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN LA TRINIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0004-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 2: Muro perimetral



Foto 3: MURO PERIMETRAL




Foto 4: PORTON PRINCIPAL




Foto 5: CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: REPARACION DE SITEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Chay
Firma y sello del Presidente de la OPE



JMP
Firma y Sello Director



Directivo Público