



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ZUNILITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-18-2318-42	FECHA:	12/03/2024




Sustitución de polletón



Aplicación de pintura en piso de patio




Sustitución de piso en gradas



Sustitución de focos LED, sustitución de plafoneras, cajas octogonales y cableado del sistema eléctrico



Sustitución de inodoros



Sustitución de tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ZUNILITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-18-2318-42	FECHA:	12/03/2024




Mantenimiento de puerta de metal




Sustitución de puertas de rejas



Sustitución de portón de ingreso



Sustitución de puerta de metal



Sustitución de puerta de rejas



Mantenimiento de rejillas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

