

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL REBALSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0402-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de Azulejo



Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma del Director

