



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROF. LUIS FRANCISCO CIFUENES AGUIRRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO PECUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0404-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: CAMBIO DE SANITARIOS



Foto 2: CAMBIO DE PISO DE TORTA POR CERÁMICO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



FOTO 4. SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO ELECTRICO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS Y COSTANERAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO



Foto 6: PINTURA DE LOS BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Linda melina Garcia Ac

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOI
Ver

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROF. LUIS FRANCISCO CIFUENTES AGUIRR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO PECUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0404-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE MADERA POR COSTANERAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE POLLETÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA Y CONSTRUCCIÓN DE GABINETE



Foto 3: CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4. PINTADO DE LA COCINA Y BALCONES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 6: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Linda melise Garcia AC

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

