

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROF. LUIS FRANCISCO CIFUENTES AGUIRRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO PECUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0404-43	FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: APLICACIÓN DE PINTURA DE LOS BAÑOS INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 2. PISOS, AZULEJOS Y SANITARIOS YA INSTALADOS



Foto 3: POLLETÓN YA CONSTRUIDO Y REVESTIDO DE AZULEJO



Foto 4. LAMINAS, CONSTANERAS, PISO YA COLOCADO



Foto 5: CONSTRUCCIÓN DE GABINETE, REVESTIMIENTO DE AZULEJO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Linda melisa Garcia

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

