



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM Profa, Violeta Zenaida Castillo d	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS ROSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-1866-42	FECHA:	05 de marzo de 2024



Foto1: Remodelación de Poyetòn con chimenea



Foto 2: Cambio de Lámina duralita aula seño Mirna



Foto 3: Cambio de Puera Cocina




Foto 4: Repello de sanitarios



Foto 5: Cambio de accesorios



Foto 6: Repello y cambio de lámina sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

Norma Luz Nivar

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM Profa, Violeta Zenaida Castillo d	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS ROSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-1866-42	FECHA:	05 de marzo de 2024



Foto1: Techo de cocina mal estado



Foto 2: ventanales mal estado



Foto 3: Puertas de Sanitarios en mal estado



Foto 4: Remodelación de Migitorio



Foto 5: Levando de muro perimetral de 3 hiladas de Block



Foto 6: cambio de 3 láminas aula seño Roxana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las hojas.

Norma Luz Navarro

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

