



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEA	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA NACIONAL SAN BASILIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0016-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: Sustrución de tora de semento por piso ceramico




Foto 2: instalación de azulejo en baños



Foto 3: mantenimiento de puertas de baños




Foto 4: instalación de piso ceramico en baño



Foto 5: sustitución de estufa rural




Foto 6: repello en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público