



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	suchitepequez	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA NACIONAL SAN BASILIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0016-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: sustitución de torta de cemento por piso cerami en aula




Foto 3: instalación de piso en baños



Foto 4: instalación de azule en baños




Foto 5: sustitución de puerta de baños y pintura de baños



Foto 6: sustitución de tazas de sanitario, sustitución de torta de cemento por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

