



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A CALLE 3-48 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0406-42	FECHA:	25/07/2024



Foto1:sustitucion de lamina de zinc acanalada



Foto 2: sustitucion de estufa rural



Foto 3: sustitucion de repello en aulas



Foto 4: sustitucion de piso de concreto en mal estado por piso de concreto nuevo en aulas.



Foto 5: sustitucion de piso de concreto en mal estado, piso de concreto nuevo y ceramico en pasillo.



Foto 6: sustitucion de pared de madera por pared de block(levantado, cernido y repello)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A CALLE 3-48 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0406-42	FECHA:	25/07/2024



Foto7: mantenimiento y reparacion de porton entrada principal.



Foto 8: reconstruccion de fachada entrada principal



Foto 9: sustitucion de inodoros



10.levantamiento altura de block , en pared perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Rio Bravo Suchitepéquez
---	---