



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0413-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Pintura en muro perimetral



Foto 2: repello en muro perimetral borde interno



Foto 3: elaboración de mesa de concreto



Foto 4: sustitución de pila de concreto



Foto 5: sustitucion de tora de cemento por piso ceramico en direccion



Foto 6: elebaracion de tora de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del representante OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---