

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Rio Bravo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Campesina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0874-43	FECHA:	11 de diciembre de 2024



Foto 1: Mantenimiento y cambio de láminas módulo 3




Foto 2: Mantenimiento de estructuras metálicas.



Foto 3: Instalaciones de pilas.



Foto 4: Reparación cambio y mantenimiento de sanitarios



Foto 5: Reparación y cambio de puertas.



Foto 6: Drenajes de aguas pluviales en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 MIRSA VALERIA SILVA TEO Firma y sello del Presidente de la OPF	 EDWIN MAURICIO AGUILAR GRALED A Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--