

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Río Bravo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Campesina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0874-43	FECHA:	11 de diciembre de 2024




Foto 1: Mantenimiento y cambio de láminas módulo 3



Foto 2: Mantenimiento de estructuras metálicas.



Foto 3: Instalaciones de pilas nuevas




Foto 4: Instalación de sanitarios nuevos



Foto 5: Reparación y cambio de puertas y pilas.



Foto 6: Reparación de drenajes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 MIRSA VALERIA SILVA TEO Firma y sello del Presidente de la OPE	 EDWIN MAURICIO AGUILAR GRAJEDA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

