



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA FORTUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-2529-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Cambio de chorros



Foto 2: Instalación de pila



Foto 3: Pintura de pared



Foto 4: Instalación del techo de la galera de los lavamanos.



Foto 5: Colocación de kit de sanitario



Foto 6: Preparación de pared a repellar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hablen Yanira Barillas Piscal

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA FORTUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-2529-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Cambio de lámina



Foto 2: Mantenimiento de la estructura metálica.



Foto 3: Mantenimiento de los balcones



Foto 4: Mantenimiento de puertas.




Foto 5: Sustitución de malla



Foto 6: Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE: *María Yanira Barillas Pizca*
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público: *[Firma]*