

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0018-43	FECHA:	22/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



FOTO 2: SUMINISTRO DE ESTUFA RUAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL 3 HIRNILLAS 1.20X1 METRO




FOTO 3: SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS INCLUYE CHIMENEA 1.20 X 1 METRO



FOTO 4: REPELLO EN MURO INTERIOR DE COCINA Y GABINETE



FOTO 5: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO (INCLUYE CABLE, 4FOCO, 4 PLAFONES)



FOTO 6: SUMINISTRO DE PUERTA DE METAL PARA GABINETE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0018-43	FECHA:	22/11/2024



FOTO 7: SUSTITUCION DE VENTANA DE METAL POR VENTANA DE METAL DE DOS HOJAS 1.50 X 1.60 METROS



FOTO 8: MANTENIMIENTO A PUERTA REJA DE METAL 2 X 1 METROS



FOTO 9: SUMINISTRO DE AZULEJO PARA GABINETE DE COCINA



FOTO 10: SUMINISTRO DE PILA DE DOS LAVADEROS REVESTIDA DE AZULEJO (INCLUYE DRENAJE SANITARIO)




FOTO 11: SUMNISTRO DE LOSA DE CONCRETO




FOTO 12: SUMINISTRO DE CANAL DE METAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL METROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0018-43	FECHA:	22/11/2024



FOTO 13: SUSTITUCION DE LAMINA , POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 PARA AREA DE COCINA Y PILA 9 METROS



FOTO 14: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL PARA EL AREA DE COCINA Y PILA 18 METROS



FOTO 15: SUSTITUCION DE INODORO



FOTO 16: SUSTITUCION DE LAVAMANOS



FOTO 17: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE POLIETILENO DE 1700 LITROS



FOTO 18: SUMINISTRO DE TORRE DE CONCRETO PARA DEPOSITO DE AGUA DE 3 METROS DE ALTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro de Gestión de la Calidad



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0018-43	FECHA:	22/11/2024



FOTO 19: REPARACION DE COLUMNAS PARA ANCLAJE DE PORTON




FOTO 20: MANTENIMIENTO A PORTON DEL METAL 4 X 2.25 METROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

