

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LÍNEA A-13 SECTOR ICAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA A-13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0020-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Suministro de gabinete de concreto



Foto 2: Sustitucion de estufa por estufa rural completa



Foto 3: Sustitucion de malla galvanizada por muro de block en area de cocina



Foto 4: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en area de cocina



Foto 5: Suministro de puerta de pvc para gabinete de la cocina



Foto 6: Suministro de pintura en muros interiores y exteriores para el area de cocina y servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director de la Escuela Oficial Rural Mixta

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LÍNEA A-13 SECTOR ICAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA A-13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0020-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Suministro de pintura en muros interiores y exteriores para el área de cocina y servicios sanitarios



Foto 8: Suministro e instalacion de piso ceramico antideslizante para la cocina y servicios sanitarios



Foto 9: Suministro e instalacion de piso ceramico antideslizante para la cocina y servicios sanitarios



Foto 10: Suministro e instalacion de azulejo para gabinete de la cocina y servicios sanitarios




Foto 11: Suministro e instalacion de azulejo para gabinete de la cocina y servicios sanitarios



Foto 12: Suministro e instalacion de inodoro y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LÍNEA A-13 SECTOR ICAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA A-13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0020-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 13: Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 14: Suministro de base de concreto para instalacion de deposito de agua



Foto 15: Suministro del sistema electrico de fuerza para el area de cocina




Foto 16: Suministro del sistema electrico de fuerza para el area de cocina



Foto 17: cernido en muros interiores del area de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director de Mantenimiento Público
---	---