



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Suchitepéquez	MUNICIPIO	San José La Máquina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Linea B-2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-21-0027-43	FECHA	viernes, 22 de noviembre de 2024



Foto 1: Mejoramiento de Cocina, Construcción de Estufa Rural



Foto 2: Mejoramiento de Cocina: suministro e instalación de piso antideslizante



Foto 3: Instalación de azulejo en módulo de baños



Foto 4: Suministro base de Concreto Para Mingitorio con azulejo en paredes




Foto 5: Mejoramiento modulo de baños, instalacion de balcones metálicos



Foto 6: Mejoramiento módulo de baños, instalación de balcones metálicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José La Máquina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea B-2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0027-43	FECHA:	viernes, 22 de noviembre de 2024



Foto1: mejoramiento de suministro de agua, cambio de Rotoplas



Foto 2: mejoramiento de suministro de agua, Refuerzo en estructura metalica



Foto 3: Instalacion de Bio Degestor para uso de baños lavables



Foto 4: Instalacion de Bio Degestor: Instalacion de Tuberia de los baños existentes hacia el biodegestor



Foto 5: Sustitucion de Cuneta de Concreto



Foto 6: Relleno y Sustitucion de Cuneta de Concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público