

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JM MIGUEL GARCÍA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 10-26 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0046-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.




Foto 2: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas. Presenta daños en ambos centros de tableros y largueros por polilla, varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas.



Foto 5: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.



Foto 4: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros, marcos de puerta, pestaña inferior, por daños estructurales por polilla y suministro de accesorios.



Foto 5: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puerta principal por daños estructurales por la exposición exterior, tamaño, deterioro en bisagras y descuadre total.



Foto 6: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.F.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JM MIGUEL GARCÍA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 10-26 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0046-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.



Foto 2: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas. Presenta daños en ambos centros de tableros y largueros por polilla, varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas.



Foto 3: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.



Foto 4: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros, marcos de puerta, pestaña inferior, por daños estructurales por polilla y suministro de accesorios.



Foto 5: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puerta principal por daños estructurales por la exposición exterior, tamaño, deterioro en bisagras y descuadre total.



Foto 6: Restauración, tratamiento, accesorios y barnizado con poliuretano para exterior de puertas, por daños en ambos largueros con varios orificios ocasionados por el cambio constante de pasadores, alabadas y por polilla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.C.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

