

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cojxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0096-43	FECHA:	27 de mayo de 2024



Foto 1: Losa de patio



Foto 2: Losa de patio



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico



Foto 5: Reparación del sistema eléctrico



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cojxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0096-43	FECHA:	27 de mayo de 2024



Foto7: Reparación del sistema electrico



Foto 8: Reparación del sistema electrico



Foto 9: Balcones metalicos



Foto 10: Balcones metalicos



Foto 11: Balcones metalicos



Foto 12: Balcones metalicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público