

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xequiac y Parracana, Aldea Nimasac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0151-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Instalación eléctrica en el aula de preprimaria



Foto 2: Instalación eléctrica en el aula de primero



Foto 3: Aplicación de pintura en el aula de 5to. Y 6to. Grado



Foto 4: Aplicación de pintura parte exterior de la escuela




Foto 5: Aplicación de pintura parte exterior de la escuela



Foto 6: Aplicación de pintura parte interiro del aula de segundo grado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xequiac y Parracaná, Aldea Nimasac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0151-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Cambio de plancha de cocina



Foto 2: Aplicación de pintura entrada del establecimiento educativo



Foto 3: Fotografía cambio del techo de la dirección



Foto 4: Fotografía cambio del techo de la cocina

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

