

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Piso instalado en el pasillo frente la dirección dos aulas y corredor.



Foto 2: Piso instalado en el pasillo frente la dirección dos aulas y corredor.



Foto 3: Piso instalado en el pasillo frente la dirección dos aulas y corredor.



Foto 4: Sustitución de lamparas quemadas por nuevos adquiridos incluyendo suministros materiales y mano de obra.



Foto 5: Sustitución de lamparas quemadas por nuevos baño en las gradas para el primero nivel. Incluyendo suministros, materiales y mano de obra.



Foto 6: Sustitución de lamparas quemadas por nuevos en el corredor de la escuela. Incluyendo suministros, materiales y mano de obra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Inodoro nuevo instalado en el baño de hombres



Foto 2: Inodoro nuevo instalado en el baño de niñas



Foto 3: Inosoeo númweo dos nuwco instalado baño de niñas



Foto 4: Reflector nuevo instalado entrada al edificio.



Foto 5: Reflector nuevo instalado



Foto 6: Despues de heberle hehado el repelente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiuca Final de la Zona Cuatro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0153-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Despues de haber hechado el repelente.



Foto 2: Despues de haberle hechado el repelente.



Foto 3: Despues de heber hachado el repelente.



Foto 4: Puerta colocada en el salón despues de haber cortada.



Foto 5: Puerta numero dos del salón grande instalada despues de haber cortada.



Foto 6: Puerta de emergencia instalada lado este de la escuela, despues de heber cortada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

