

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Palemop, Cantón Xantún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0154-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Instalación azulejo a plancha de cocina 1



Foto 2: Instalación de piso porcelanato en cocina 1



Foto 3: Instalación de piso porcelanato en cocina 2



Foto 4: Instalación de piso porcelanato en bodega



Foto 5: Instalación de estructura metálica y cubierta de lámina troquelada



Foto 6: Aplicación de pintura en el establecimiento educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Palemop, Cantón Xantún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0154-43	FECHA:	17/05/2024



Foto1: Aplicación de pintura en todos el establecimiento educativo



Foto 2: Instalación de puerta corrediza por errero



Foto 3: Instalacion de ventana en el segundo nivel



Foto 4: Instalacion de ventana en cocina 2



Foto 5: Instalacion de tubo de drenaje



Foto 6: Extraccion de liquidos y desechos solidos en fosa septica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero se debe actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de E.O.R.M.




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Palemop, Cantón Xantún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0154-43	FECHA:	17/05/2024




Foto 1: Remozamiento de muro existente de block



Foto 2: Instalacion de malla en muro de block existente.



Foto 3: Se agragan dos block en cada extremo y soera final



Foto 4: Repello gris en muro de block.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

