

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Palemop, Cantón Xantún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0154-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Azulejo instalado en su totalidad en plancha de cocina 1



Foto 2: Instalacion de piso porcelanato en cocina 1



Foto 3: Instalación de piso porcelanato en cocina 2




Foto 4: Instalación de piso porcelanato en bodega



Foto 5: Instalación de estructura metalica y cubierta de lamina troquelada



Foto 6: Aplicacion de pintura en el establecimiento educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comunidad




Firma y Sello Directo de la Escuela Oficial Rural

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Palemop, Cantón Xantún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0154-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Remozamiento de muro




Foto 2: Instalacion de malla en muro de block existente.




Foto 3: Se agragan dos block en cada extremo y solera final



Foto 4: Muro repellido y pintado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Palemop, Cantón Xantún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0154-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Aplicación de pintura en todos el establecimiento educativo



Foto 2: Puerta corrediza instalada




Foto 3: Instalacion de ventana en el segundo nivel



Foto 4: Instalacion de ventana en cocina 2



Foto 5: Instalacion de tubo de drenaje



Foto 6: mantenimiento de fosa septica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Si el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo

