

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Choaturaz, aldea Vásquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0156-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: cambio de techo



Foto 2: Cambio de estructura de metal



Foto 3: Colocación estructura de metal y lamina entrada de la EORM



Foto 4: Pintando la parte exterior del Centro Educativo.



Foto 5: pintando la parte interior del centro educativo

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la JUPAF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---