

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Choaturaz, aldea Vásquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0156-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: cambio de techo



Foto 2: Cambio de estructura de metal



Foto 3: Colocación estructura de metal y lamina entrada de la EORM



Foto 4: EORM paredes externas y puertas pintadas



Foto 5: paredes interiores pintadas





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---